

FLEX LINEA


per cotone, poliestere e nylon | **supporto non adesivo**

FLEX LINEA è il nostro materiale in **100% PU** molto adatto al settore sportivo e non solo. Con il suo **SUPPORTO NON ADESIVO** è possibile la **sovrapposizione dei lavori già spellicolati** così da farvi risparmiare tempo ed evitare il riattaccarsi di piccoli sfridi di materiale. Grazie al **TAGLIO FACILE** e allo **SPELLICOLAMENTO VELOCE** si possono ottenere scritte di tutte le dimensioni e spellicolarle con facilità! Flex linea si può utilizzare per **cotone, poliestere, lycra e nylon**.

FLEX LINEA

for cotton, polyester and nylon | **without adhesive carrier**

FLEX LINEA is our economic 100% PU material for cutting, suitable for numbers in the sports field (and not only) with a semi-matt surface. The non adhesive liner allows you to make small details, Flex linea is a **NOT ADHESIVE LAYER**, **overlapping your already weeded materials** and saving time. It is **EASY CUT AND EASY WEEDING**. Using a low pressure, you can get wordings of every dimensions and the peel is easy. This material feels really soft!

COMPOSIZIONE/COMPOSITION	PU/COPES	BOBINE/ROLLS
SPESSORE/THICKNESS	70 MICRONS	
SUPPORTO/CARRIER	POLIESTERE/POLYESTER	LAMA/BLADE
FINITURA/COATING	SEMI GLOSS	
PRESSIONE/PRESSURE	70/90 GR	LAVAGGIO/WASHING
DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO/MINIMUM SIZE	0,7 MM	
OFFSET	0,42/0,47	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	150°C	
TEMPO/TIME	12 SEC	
RIMOZIONE SUPPORTO/REMOVE CARRIER	SEMI FREDDO/SEMI COLD	

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.
- Nella fase di **TAGLIO** ricordiamo che il materiale va intagliato in modo speculare.
- Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distacco di piccoli particolari.
- Nella fase di **APPLICAZIONE** dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica consigliamo di rimuovere il supporto e ripressare la stampa per altri 5/10 secondi, coprendola con una carta siliconata, per assicurare una maggiore resistenza ai lavaggi.

INDICATIONS

- Please note that before carving material, you must run the load of the worksheet by following the procedure of the cutter: MENU/LOADING and enter the correct size.
- Cut the material so **MIRROR**.
- During the **FILM PEELING** phase, remove the material in excess by the hand resting on the support and apply gentle pressure towards the outside.
- During the **PRINT APPLICATION** phase, after having the print pressed as specified in the technical data sheet, we suggest to remove the support and to press the print again for another 5 or 10 seconds, covering it with silicon paper, in order to assure a greater resistance to washing.

N.B. I seguenti dati tecnici sono i risultati dei nostri laboratori, consigliamo, in ogni caso, di effettuare dei test prima di iniziare la produzione. Vi consigliamo anche di non riporre i materiali in luoghi umidi o con temperature elevate. Il prodotto da noi sviluppato può subire variazioni al fine di migliorare lo stesso.

PLS NOTE. The following technical data are the result of our laboratory studies. We suggest, anyway, to do small trials before starting with production. We also suggest not to stock the materials in moist or high temperature rooms. Our materials could have improvements through time.