

TRANSFER LASER PER SUPPORTI SCURI utilizzabile anche con plotter da taglio

Le carte LASER cod. **LPDARK** per trasferimento termico, sono consigliate per l'utilizzo con stampanti e copiatrici laser a toner secco, **senza olio**, ma possono essere tranquillamente utilizzate anche con macchine copiatrici **ad olio**, per il termo-trasferimento di foto/immagini su t-shirt, felpe, tappetini muose, borse cotone/canvas, legno, etc.

STAMPA

1. Fotocopiare l'immagine **senza** utilizzare l'effetto "specchio". Copiare/stampare sul lato patinato, quello non stampato del trasferibile.
2. Alimentare le carte LPDARK nella copiatrice o nella stampante per il lato corto (con la fibra in senso longitudinale), usando il vassoio di bypass.
3. Una volta stampato, SI CONSIGLIA, di rifilare le aree non stampate del trasferibile.
4. Staccare lentamente la carta di supporto dalla pellicola, strappando il supporto cartaceo nell'angolo, per agevolare la separazione dei due strati.

TRASFERIMENTO mediante termopressa commerciale

1. Collocare la pellicola trasferibile, con il lato dell'immagine rivolto verso l'alto, sul capo o sul supporto e **coprirla con un foglio di VELINA** (cod. **VELA3**), il riutilizzo dei fogli di VELINA è sconsigliato, ma possibile.
2. **Pressare:** per **25/30 secondi a 170/175°C (355°F) applicando pressione media**.
3. Rimuovere la carta velina a tiepido o freddo.



LASER AD OLIO o A
TONER CHIMICO



COLORI SCURI



NIENTE FERRO DA
STIRO

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Mettere il capo al rovescio e lavare in acqua fredda o tiepida, con un detersivo neutro. Non usare candeggina. I capi potranno essere successivamente lavati con altri scuri. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine, proteggerla con una carta velina (cod. VELA3).

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE CARTE TRANSFER LASER PER TRASFERIMENTO TERMICO

Conservare **LE CARTE PER TRASFERIMENTO TERMICO LASER** in un luogo fresco e asciutto, senza rimuoverle dalla scatola o dalla busta finché non si è pronti ad usarle.

IMPORTANTE

Ogni nostro prodotto viene testato attentamente su vari supporti e con diverse apparecchiature di trasferimento; è tuttavia impossibile per noi riprodurre tutte le variabili su tutti i supporti con tutti i dispositivi di termotrasferimento. È quindi essenziale, prima di passare alla produzione, che l'utente provi la carta sulle sue apparecchiature, con i suoi metodi e sui suoi supporti. L'accuratezza delle termopresse è variabile. Per stabilire tempi e temperature ottimali con i dispositivi in dotazione, occorre sperimentare. Non dimenticare che l'obbligo del venditore e del fabbricante si ferma alla eventuale sostituzione della carta una volta verificato che questa fosse effettivamente difettosa. Né il venditore né il fabbricante potranno essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni, diretti o indiretti, derivati dall'uso della carta o dall'eventuale impossibilità di usarla.