

Carta PREMIUM per trasferimento termico

Le carte laser cod. **LPPREM** per trasferimento termico sono realizzate per l'uso con stampanti **laser senza olio fusore**, per il termo-trasferimento di foto e immagini su t-shirt, felpe, tappetini mouse, borse cotone/canvas.

Settaggi stampante:

Cassetto stampante: bypass (Multi-purpose Tray)

Tipo di carta: Carta pesante o Etichette

STAMPA

1. Fotocopiare l'immagine sul lato bianco del foglio utilizzando l'effetto "specchio".
2. Alimentare la carta **PREMIUM** nella copiatrice o nella stampante per il lato corto (con la fibra in senso longitudinale).
3. Iniziare in modalità "carta normale". Se il toner non si fonde completamente, passare ad un'impostazione per carta di grammatura più alta.
4. Se lo si desidera, rifilare le aree non stampate del trasferibile, non è necessario in quanto la pellicola è molto trasparente, sottile, molto morbida e flessibile.

TRASFERIMENTO mediante termo pressa commerciale

1. Posizionare il foglio per trasferimento a faccia in giù sulla superficie dell'oggetto.
2. Pressare: **15/20 secondi a 185/190 °C applicando pressione medio/elevata.** Utilizzando una termopressa **PNEUMATICA** o **IDRAULICA** utilizzare una pressione pari a **4-5.5 bar. (4-5.5 bar)**
3. **Rimuovere** il supporto a **tiepido**, non immediatamente, attendere **4/5 secondi!**



LASER A TONER
CHIMICO



BIANCO e COLORI
TENUI



NIENTE FERRO DA
STIRO

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Mettere il capo al rovescio e lavare in acqua fino massimo 60° con detersivo neutro. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Per rianimare i colori dopo il lavaggio si può passare un ferro da stiro sull'indumento ma non direttamente sulla stampa, coprirla sempre.

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE CARTE PER TRASFERIMENTO TERMICO

Conservare le carte transfer in un luogo fresco e asciutto, senza rimuoverle dalla scatola o dalla busta finché non si è pronti ad usarle.

IMPORTANTE

Ogni nostro prodotto viene testato attentamente su vari supporti e con diverse apparecchiature di trasferimento; è tuttavia impossibile per noi riprodurre tutte le variabili su tutti i supporti con tutti i dispositivi di termo-trasferimento. È quindi essenziale, prima di passare alla produzione, che l'utente provi la carta sulle sue apparecchiature, con i suoi metodi e sui suoi supporti. L'accuratezza delle termo presse è variabile. Per stabilire tempi e temperature ottimali con i dispositivi in dotazione, occorre sperimentare. Non dimenticare che l'obbligo del venditore e del fabbricante si ferma alla eventuale sostituzione della carta una volta verificato che questa fosse effettivamente difettosa. Né il venditore né il fabbricante potranno essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni, diretti o indiretti, derivati dall'uso della carta o dall'eventuale impossibilità di usarla.